


Бюллетень по замене дистанционной втулки на промежуточном валу снегоходов STELS SA800 SA800

Снять левый верхний кожух облицовки и кожух вариатора.

1. Снять ремень вариатора.
2. Открутить крепления ведомого шкива и снять ведомый шкив вариатора.
3. Снять втулку SA800-17210032 и регулировочные шайбы S800 1700013 (JU090576).
4. Установить на промежуточный вал Втулку SA800-17210037 и регулировочные шайбы S800 1700013 (JU090576).

Внимание!

Торец втулки с фаской на внутреннем диаметре должен упираться во внутреннюю обойму подшипника.



5. Установить ведомый шкив вариатора. Отрегулировать взаимное положение шкивов вариатора подбором необходимого количества регулировочных шайб S8001700013 (JU090576). Контроль взаимного расположения шкивов производить с помощью приспособления XXXXXXXX.
6. Установить шайбу 0080-0198 и Болт M10x40 DIN 931-88P. Перед установкой на резьбовую часть болта нанести резьбовой фиксатор QUICKSPACER 431 фирмы "PIPAL", затяжку производить с моментом 48 Н·м.
7. Установить ремень вариатора, при необходимости отрегулировать его натяжение с помощью регулировочных винтов ведомого шкива.
8. Установить кожух вариатора и левый верхний кожух облицовки.

Список деталей и крепежа для рассылки:

**Комплект для выполнения данного бюллетеня необходимо заказать
под кодом
JU121426**

№ п/п		Обозначение	Наименование	Количество
1	JU107678	SA800-17210037	Втулка (нового образца)	1
2	JU090576	S8001700013	Шайба регулировочная	3